

Laborivahendid ja ohutusnõuded

Neeme Katt

Ohumärgid





Laborivahendid



katseklaas - katsete tegemine väikeste ainekogustega, kuumutamine leegis




keeduklaas - vedelike kuumutamine (asbestalusel), katsete tegemine




kolvid - lahuste tegemine ja hoidmine



mõõtsilinder - vedeliku koguse mõõtmine



lehter - vedelike valamine ja filtrimine



portselankauss - ainete kuumutamine




nui ja uhmer - tahkete ainete peenestamine



tiigel - ainete tugev kuumutamine, ka lahtisel leegil

Mõõtsilinder



Mõõtsilinder

